Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 29261

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00029261
Originador: 14179 CAMILO ACOSTA

OT fecha creacion: 09/01/2016
OT fecha/hora impresion: 15/01/2016 16:43:18

Detalles del Equipo

Equipo:	EX063 R9100 Liebherr	Descripcion:	EXCAVATORS
Serie:	36028	Frente de Trabajo:	PRESTRIPPIN
Horometro:	5,009.50	Fecha/Hr. Requerida:	16/01/2016 00
Tipo de OT:	Preventive Maintenance Order	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: R9100 - MAINTENANCE 1000 HRS
Sistema:

Grupo: C
Tecnico: Roberto Stewart

Teller: PRE-STRIPPING
Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO

Realizado (SI/NO)

Backlog: 29699 - CAMBIAR/REP. BALDE - 2 - Backlog - 12/01/2016

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable: PM 3 E. INSPECCIÓN.
REPARACIÓN del BALDE.

Trabajo Realizado: CAMBIO de ACEITE de MOTOR Y RELLENO.
CAMBIO de ACEITE de MANDO Y RELLENO
CAMBIO de ACEITE de GIRO Y RELLENO.
CAMBIO de ACEITE HIDRAULICO Y RELLENO.
SE CAMBIO TODOS LOS FILTROS MENOS de MOTOR.
CAMBIO MANGUERA de ANCLAJE de LA H
REPARACIÓN del BALDE.

Observaciones: NO SE CAMBIO FILTRO de MOTOR PENDIENTE
NO HAY EN EXISTENSIA.

HOROMETRO: 5028.9

INICIO (fecha/hora)	FINAL (fecha/hora)
8.00 AM 16-1-16	5:15 PM 16-1-16

	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR
FIRMA		
NOMBRE		